

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION BATIMENT DU MARDI 5 OCTOBRE 2021

Présents : Jean Marie Dudognon, Dominique MACRAIGNE, Jean Marie Touchard, Jérémie PAULMIN, Michel MASSE, Michel THEVENET, Joël MESMIN, Didier Niquet et Gisèle Jean

➤ **Entrée sous le porche salle du conseil :**

Raccord crépissage peinture de la charpente et lambris en plafond, ponçage porte bois extérieur et peinture.
Nettoyage de la terrasse.

➤ **Toilettes à côté de la salle du conseil :**

Peintures des murs du plafond et des portes intérieur/ extérieur y compris la fenêtre.

➤ **Cantine :**

Isolation du mur du fond, isolation phonique du plafond, remplacement d'un vitrage, repose grille de protection. Réparation de la fibre en bordure de l'escalier. Révision de la gouttière et étanchéité d'une fuite en bordure de l'escalier.

➤ **Cour de l'école :**

Remplacement d'une porte de l'atelier à gauche du préau. Refaire un bas de porte de garage. Faire peinture de l'ensemble y compris WC + grille + remplacement d'un vitrage.
Escalier de la cour : changer le grillage de sécurité à droite en montant.
Pose de protection : grillage en hauteur dans la partie terrain de jeux (sécurité)
Nettoyage des herbes : en pourtour et en bordure des murs
Face au jardin de l'école et bordure de la classe : refaire l'allée en bitume ou en pavés.

➤ **Mairie et poste :**

Pose de nez de marches à l'entrée de la mairie.
Poste : Pose d'un châssis vitré dans la cloison.

➤ **Église :**

Peindre les deux portes, la porte WC en dessous, fenêtre et barreaux de protection en métal.
Revoir les gonds.
Prévoir la réfection des murs extérieurs.

➤ **Maison du terroir, Résidence d'Artistes, Grange Moreau**

Maison du terroir : crépis des murets, terrasse de la partie arrière, peinture de la porte de la cave
Résidence d'artistes : remise en place tuile au faitage, crépissage du mur extérieur de l'escalier sur la partie arrière
Grange à Moreau : révision du toit en partie haute (faitage).

➤ **Maison des loisirs :**

Isolation phonique du plafond
Nettoyage de la terrasse extérieure
Peinture des bois en extérieur
Réparation d'une fuite de toiture sur la partie WC
Mise aux normes électriques

➤ **Salle des fêtes :**

Fissures du mur extérieur du parking

➤ **Guinguette :**

Plafond du préau

➤ **Camping :**

Toiture de la cabane du surveillant de baignade
Remplacement des bois de clôture en bords de Vienne
Remplacement du barbecue